

ŚCIAĞA MŁODEGO LEAN LIDERA

1. NADPRODUKCJA

- wykonanie więcej niż klient zamówił
- wykonywanie więcej niż kolejne stanowisko jest w stanie przetworzyć



2. ZBĘDNE ZAPASY

- zapasy planuj tak, żeby mieć dokładnie tyle, ile potrzebujesz do realizacji zamówienia Klienta
- składowanie materiały przeterminowują się i są wyrzucane
- zbędny materiał zajmuje miejsce w magazynie, brakuje miejsca na bieżące potrzeby
- wszystko co zostało zgromadzone na wszelki wypadek, bo może się przyda




3. BŁĘDY

- produkt lub usługa jest inna niż ta, której oczekiwał Klient
- wykonanie zadania/pracy niezgodnie z obowiązującym standardem
- świadome przetwarzanie wadliwego materiału



4. PRZESTOJE CZYLI OCZEKIWANIE

- oczekiwanie na produkty z poprzedniego procesu
- oczekiwanie na materiał z magazynu
- oczekiwanie na informację
- oczekiwanie na naprawę maszyny/urządzenia
- oczekiwanie na decyzję



5. ZBĘDNE PROCESOWANIE

- wykonywanie pracy z większą dokładnością niż oczekuje tego od nas Klient
- niepotrzebne/dodatkowe czynności
- poprawki
- nadmierna biurokracja
- cofanie produktu w procesie




6. ZBĘDNY TRANSPORT

- wielokrotne, przemieszczanie półproduktu z miejsca na miejsce lub w odległe miejsca
- odstawianie, przesuwanie półproduktów, z których nie korzystamy, aby uzyskać dostęp do tych, których potrzebujemy.



7. ZBĘDNE RUCHY

- ruchy które przedłużają czas wykonania czynności
- niepotrzebne przenoszenie, podawanie, chodzenie, przesuwanie, ...
- wszystkie te ruchy, które męczą Twój organizm
- wymuszone przez proces schylanie się, sięganie, odwracanie, ...
- zbędne odkładanie, pobieranie i przekładanie materiału



8. NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ

- pomijane opinie, niewysłuchane pomysły i sugestie
- nie wykorzystywanie wiedzy i umiejętności jakimi dysponują członkowie zespołu

